

Перелік об'єктів з масовим перебуванням людей щодо яких Головним управлінням Держпраці у Херсонській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці відповідно до наказів Головного управління Держпраці у Херсонській області від 05.05.2018 № 398 та від 20.04.2018 №354.

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання (назва об'єкта)	Адреса об'єкта	Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
1.	ТОВ «НАКРА» (ДОТ «Гренада»)	с. Стрілкове, вул. Берегова, 11, Генічеського району, Херсонської області, акт перевірки №23 від 10.05.2018р.	Не виконуються вимоги п.5.42. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» та паспорту шафового газорегуляторного пункту, а саме: не встановлено для виміру тиску газу всі необхідні показуючі прилади (манометри), що є порушенням п.3.2. розділу III НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не розміщена в шафовому газорегуляторному пункті на видному місці інструкція з експлуатації обладнання, що є порушенням п.2.1. глави 2 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не позначені на газопроводах шафового газорегуляторного пункту напрямки потоку газу, що є порушенням п.4.15. розділу IV НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не опломбований у відкритому положенні запірний пристрій перед запобіжно-скидним клапаном шафового газорегуляторного пункту, що є порушенням п.2.8. глави 2 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не виконуються вимоги п.7.3. розділу VII додатку 1 Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011р. № 640 «Про затвердження Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», а саме: відсутні відомості про проведення (не рідше 1 разу на тиждень) перевірки правильності показів манометрів, які потрібно перевіряти шляхом короткочасного відключення приладів і повернення вказівної стрілки на нульову поділку, що є порушенням п.3.2. розділу III НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не представлені відомості про здійснення під час експлуатації шафового газорегуляторного пункту технічних оглядів, регулювання обладнання, технічних обслуговувань та поточних ремонтів. Не заносяться в паспорт шафового газорегуляторного пункту результати чергових технічних обслуговувань, ремонтів обладнання шафового газорегуляторного пункту, що пов'язані із заміною деталей і вузлів. Не виконуються вимоги додатку 18 Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011р. № 640 «Про затвердження Порядку технічного

			огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», а саме: відсутній журнал реєстрації результатів технічного огляду (обходу) газорегуляторного пункту, що є порушенням п.3.2. розділу III, п.п.2.11., 2.20. глави 2 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не пронумеровані в котельні всі однотипні установки, що використовують газ (проточні газові водонагрівачі МН-120 ЕКО (Зод.)), а також обладнання, запобіжна і запірна арматура, контрольно-вимірювальні прилади, що є порушенням п.3.7. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не вивішена в котельні схема газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів, що є порушенням п.3.8. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
2.	ОК «Азов» ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг»	с. Щасливцеве, вул. Набережна, 20 Генічеського району, Херсонської області, акт перевірки №22 від 08.05.2018р.	Не представлені відомості про проведення в котельні газопроводам, проточним газовим водонагрівачам МН-120 ЕКО (Зод.) і газовим конвекторам «Атон» (2 од.) технічних обслуговувань (які необхідно здійснювати не рідше ніж один раз на місяць) та поточних ремонтів (які необхідно здійснювати не рідше ніж один раз на 12 місяців), що є порушенням п.3.9. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не утримуються в належному стані ущільнення вводів та виводів інженерних підземних комунікацій (електричних кабелів, трубопроводів каналізації) в підвалі будівлі корпусу №3, що є порушенням п.1.14. глави 1 розділу V, п.5.10. глави 5 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не представлений відповідний акт, який необхідно оформляти при готовності газового обладнання котельні сезонної дії перед включенням у роботу (забезпечення прочищення газоходів, перевірку справності газоходів і систем вентиляції, проведення технічного обслуговування газових приладів), що є порушенням п.3.8. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
			Допускається робота газового обладнання в котельні, без постійного перебування працівників, які експлуатують та обслуговують обладнання, але при цьому приміщення котельні, не обладнано охороною сигналізацією, що є порушенням п.3.5. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не виконуються вимоги п.Ж.15 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», а саме: допущено встановлення зонтів на димоходах проточних газових водонагрівачів МН-120 ЕКО (Зод.), що є порушенням п.3.2. розділу III НПАОП 0.00-1.76-15.
			Допущено демонтування стаціонарних сигналізаторів газу «GS-130» (6 од.), які були встановлені в підвалі будівлі корпусу № 3, що є порушенням п.3.2. розділу III НПАОП 0.00-1.76-15.
			Не представлений проект системи газопостачання комунального закладу за адресою: м. Олешки, вул. Паркова (Самарця), 80 (зовнішні та внутрішні газопроводи, шафований газорегуляторний пункт, шафований вузол обліку газу, котельня, сигналізація загазованості

			та інше), що є порушенням п.3.2. розділу III, п.3.29. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
			У четвертому корпусі пансіонату «Азов» сходи на другий поверх частково зруйновані, що є порушенням вимоги розділ III, п. 1.1, НПАОП 0.00 – 7.11 – 12 «Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
			У кабінеті адміністратора та начальника оздоровчого комплексу електророзетки до яких підключені комп'ютери, крім контактів фазового та нульового робочого провідника повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного провідника, що є порушенням п.2.9 п.2.10 НПАОП 0.00-1.28-10 «Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин».
			Не проведені чергові профілактичні лабораторні випробування та вимірювання електроустановок, що є порушенням п. 1.3.1. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
			Не надані інструкції з охорони праці для професій та робіт, що виконуються в дитячому оздоровчому таборі (для вихователя, покоївки, прибиральниці та інші) чим порушено п.3 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
			Не проводиться щозмінний передрейсовий медичний огляд водія , що є порушенням п.1.4, 1.8 Наказ № 65/80 від 31.01.13р. МОЗ і МВС України розділ 13 п.1.13 НПАОП 0.00-1.62-12. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті».
			Не обладнаний контрольньо-технічний пункт для огляду транспортних засобів перед виїздом на лінію. п.6.1 НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті.
			Особи, які проводять перевірку технічного стану, обслуговування та ремонт транспортних засобів на оглядовій канаві, не одягають захисні каски, що є порушенням роз. III, п. 6.6. НПАОП 0.00-1.62-12
			Ділянки майданчика, пансіонат «Азов» на яких (встановлені) експлуатуються дитячі немеханізовані атракціони , та місце приземлення з гірок під час катання та майданчик під зоною розгойдування гойдалок не засипні піском або тирсою шаром 300 мм. що є порушенням п.4.15 НПАОП 92.7-1.01-06 «Правил будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки».
			Не надані інструкції щодо надійної та безпечної експлуатації будівель, та споруд, оздоровчого комплексу, що є порушенням п. 2.2. розд. II НПАОП 0.00 – 7.11 – 12. «Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
			У четвертому корпусі пансіонату «Азов» сходи на другий поверх частково зруйновані, що є порушенням вимоги розділ III, п. 1.1, НПАОП 0.00 – 7.11 – 12 «Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»