

Перелік об'єктів з масовим перебуванням людей, щодо яких
Головним управлінням Держпраці у Херсонській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері
охорони праці відповідно до наказу Головного управління Держпраці у Херсонській області
від 17.05.2018 № 435, № 436, № 465.

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання (назва об'єкту)	Адреса об'єкту	Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
1.	Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" (СП Пансіонат «Прибій»)	Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 42	<p>До складу постійно діючої комісії підприємства не входить представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, що є порушенням п. 3.9., 3.19. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»</p> <p>Не виконуються вимоги відповідних Правил на каруселі (поломані сидіння), що є порушенням п.5.1.23. НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки»</p> <p>Карусель не відцентрована, обертається з великим зусиллям, п.5.1.6. НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки»</p> <p>Повторний інструктаж не завершується перевіркою знань у вигляді усного опитування, з відміткою у графі 12 журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці, що є порушенням 6.9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»</p> <p>Не пофарбовані сидіння дитячої гойдалки, що є порушенням 5.2.3 НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки»</p> <p>Інструкція з охорони праці №59, під час виконання робіт на висоті, не узгоджена згідно з Порядком опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, що є порушенням розд.IV.п.1. НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці"</p>

			На в'їзді до підприємства відсутній дорожній знак «Обмеження максимальної швидкості – 10 км/год», що є порушенням Роз. III п. 6.4 НПАОП 0.00-1.62-12, «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
2	Дочірнє підприємство "Оздоровчий комплекс "Меліоратор" ПАТ "Управління будівництва «Укрводбуд» (Оздоровчий комплекс «Меліоратор»)	Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 30	<p>Не проведений інструктаж на першу групу з електробезпеки для не електротехнічного персоналу, що є порушенням п2.1.3. НПАОП 0.00-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»</p> <p>Повторний інструктаж не завершується перевіркою знань у вигляді усного опитування, з відміткою у графі 12 журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці, що є порушенням 6.9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»</p> <p>Відсутній акт огляду будівель та споруд згідно наказу №16 від 11.01.2018 р., що є порушенням наказу №16 від 11.01.2018 р, п.1 ст.39-2 «Огляд, обстеження та паспортизація об'єктів»</p> <p>Відсутня програма вступного інструктажу, що є порушенням п. 6.3. НПАОП 0.00-4.12-05«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»</p> <p>До складу комісії підприємства не входить представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, що є порушенням п. 3.9., 3.19. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»</p> <p>На в'їзді до підприємства відсутній дорожній знак «Обмеження максимальної швидкості — 10 км/год». що є порушенням Роз. III п. 6.4 НПАОП 0.00-1.62-12, «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»</p>
3.	Філія "Пансіонат "Сокіл" Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім.М.К.Янгеля (Пансіонат "Сокіл")	Херсонська область, Генічеський район, с. Стрілкове, вул. Берегова, 12,	<p>Не проведений інструктаж на першу групу з електробезпеки для не електротехнічного персоналу, що є порушенням п2.1.3. НПАОП 0.00-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»</p> <p>Відсутня програма вступного інструктажу, що є порушенням п. 6.3. НПАОП 0.00-4.12-05«Типове положення про порядок проведення</p>

	навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
	На в'їзді до підприємства відсутній дорожній знак «Обмеження максимальної швидкості — 10 км/год». що є порушенням Роз. III п. 6.4 НПАОП 0.00-1.62-12, «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
	Не вивішений при в'їзді на територію підприємства (для організації безпечного руху) схематичний план (схема) руху транспортних засобів і працівників , що є порушенням Роз. XIII п.1.8.НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила ОП на автомобільному транспорті»
	На робочому місці охоронника відсутня інструкція з охорони праці, що є порушенням розд V,п.4. НПАОП 0.00-4.15-98"Положення про розробку інструкцій з охорони праці"
	У посадовій інструкції інженера з охорони праці у розділі «Повинен знати» не зазначені нормативні акти, НПАОП, що є порушенням розд III,п.1. НПАОП 0.00-4.15-98"Положення про розробку інструкцій з охорони праці"

Головний державний інспектор
відділу нагляду на об'єктах підвищеної
небезпеки, управління нагляду в
промисловості і на об'єктах
підвищеної безпеки



Хмельов А.Г.